## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFINDRAFARA BARIZOELY

ADRESSE: LOT III X 297 E MANARINTSOA EST-, Tél. 0332994711

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 2443TM

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1200

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 876512/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur: CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(11/11/2021)