

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOLOARISATA HERVE MAMY

ADRESSE : LOT 1112 C 231 ANTSONGO ANTIRABE, Tél. 0347180009

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9124TAC

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1330

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

RECU N° : 935077/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 08/12/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- CACHE POUSSIÈRE CREMAILLÈRE A REMPLACER
- PNEU AV G LISSE
- CACHE POUSSIÈRE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain
Emilien
Opérateur : ANDRINTAULO Miakatrarivo Mioratiana
Rinah

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS 18/12/2021