

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** HAJA AUGUSTIN

**ADRESSE :** TANAMBAO AMBOASARY SUD, Tél. 0342381808

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6226UD**

**USAGE EFFECTIF:** TBR > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 35 000

**TVA :** Ar 7 000

**NET A PAYER : Ar 42 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TAOLAGNARO - TOLIARA**

**RECU N° : 906049/TLR/013/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 09/11/2021

**NET A PAYER : Ar 42 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- CREMAILLERE A REPARER
- PATENTE A PRESENTER
- LICENCE A PRESENTER

Nom du vérificateur : Mr RABETRANO Tojo Herintsoa  
Opérateur : RAKOTONDRA SOA LEONIE DENISE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : SOIXANTE JOURS  
09/01/2021**