

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: TOAMASINA LOCATION**

**ADRESSE : LOT 85 PLLE 11/47 MANGARANO II, Tél. 0349471112**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8778AF**

**USAGE EFFECTIF: TM16**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 26000

**DROIT :** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 45 000

**TVA :** Ar 9 000

**NET A PAYER : Ar 54 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BARIKADIMY - TOAMASINA**

**RECU N° : 876583/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 54 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FUMEE EXCESSIVE
- PNEU ARR G LISSE
- AVERTISSEUR SONORE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA  
Lalaina  
Opérateur : RAHARININOSY Solotiana Liantsoa

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**