DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RABEARISOA NOMENJANAHARY
ADRESSE: LOT V V 201 E MANAKAMBAHINY, Tél. 0346119391
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3957TR

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1350

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 925350/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascale APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(29/12/2021)