

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: MIREILLE EMELIE NASLATE**  
**ADRESSE : LOT A186 BIS MANARINTSOA ANATIAHAZO, Tél.**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8470TAU**

**USAGE EFFECTIF: TM10**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 13999

**DROIT :** Ar 23 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 27 000

**TVA :** Ar 5 400

**NET A PAYER : Ar 32 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 917045/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 19/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 32 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**