

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIANJAFY JEAN PHILLIPE**

**ADRESSE : LOT 76 PLLE 302 SECTEUR MANGA-, Tél. 0346828154**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5975MB**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1250

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ALASORA**

**RECU N° : 863871/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 29/09/2021**

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA  
Gérald  
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS 29/11/2021**