

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: SOCA VITRE

ADRESSE : LOT IVL 58 E ANDOHATAPENAKA 03323111111, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **6667TAG**

USAGE EFFECTIF: TMTPEPS

PLACE DEBOUT:

PTC : 2785

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 10 000

TVA : Ar 2 000

NET A PAYER : **Ar 12 000**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-IVATO

RECU N° : **872299/ANT/010/SUR_SITE/2021**

Date : 07/10/2021

NET A PAYER : **Ar 12 000**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- COUSSINS SIEGES A REPARER

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A. Jules
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1MOIS**