## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAOELINJANAHARY JOSE ADRESSE: LOT FK AMBOMAHITSY, Tél. 0343756175 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3301TBL

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2795

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 834435/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 31/08/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS 31/09/2021