

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIAMIADANA JULIEN**

**ADRESSE : LOT V 86 TER B ANOSIZATO ATSINANANA, Tél.**  
0344507098

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2760TBC**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2700

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-AMBOSITRA**

**RECU N° : 864256/FNR/015/SUR\_SITE/2021**

**Date : 30/09/2021**

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- BRANCHEMENT CODE PHARE A VERIFIER
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard  
Victorien  
Opérateur : RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 30/10/2021**