

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANASOLO GABRIEL
ADRESSE : LOT 0211 F 0210 AMBOHIMANDAMINA, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **7030MB**

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MAHAJANGA-AMBOROVY

RECU N° : **862457/MGA/020/SUR_SITE/2021**

Date : 28/09/2021

NET A PAYER : **Ar 15 600**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE
OLIDA

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1 MOIS**