

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAVAOHARIMANITRA
ADRESSE : LOT IPJ 18 AMBONISOA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1065TAN

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC : 2665

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 12 000

TVA : Ar 2 400

NET A PAYER : Ar 14 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 919347/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 22/11/2021

NET A PAYER : Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- PARE BRISE A REMPLACER
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- CABOCHON AV D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 22/12/2021