

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZAFINJATO RAHARILAZA JONAH LUDOVIC
ADRESSE : LOT 24C/3405 MAHAZENGY, **Tél.** 0343784841
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9317FD

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 2665

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : Ar 18 000

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 918957/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 22/11/2021

NET A PAYER : Ar 18 000

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN A MAIN INOPERANT
- ROUES DE SECOURS NUL
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE
CLEMENTINE

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS