## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BESOROHITRA-FIANARANTSOA**



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 864250/FNR/007/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 30/09/2021

NOM: RAVOLOLONIRINA MARIE ADELINE 0345937042

ADRESSE: LOT 106A/3602 ANKOFAFA AMBONY **TELEPHONE**: 0348531872

PROFESSION: MPIVAROTRA

**NUM IMM: 8121FC MARQUE**: MERCEDES BENZ **COMMUNE: FIANARANTSOA** 

**GENRE**: CAM **TYPE**: L911/42MOD **CARROSSERIE**: BACHEE

**SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL N°SERIE DU TYPE:35311114675198 **PUISSANCE: 15** 

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 35293810094142

PTC:9500 **PAV**:4400 CU:5100

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 1989

**USAGE EFFECTIF: TM7** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 30/09/2021

**PATENTE**: 0044302/DGI-G **ANI**: 0 APTITUDE: APTE Visite du 30/09/2021

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND Le Chef de Centre

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE CLEMENTINE

Validité de circulation jusqu'au30/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BESOROHITRA-FIANARANTSOA** 



De: RAVOLOLONIRINA MARIE ADELINE 0345937042

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:864250/FNR/007/SUR\_SITE/2021

DATE 30/09/2021

## Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8121FC

**USAGE EFFECTTF:**TM7

PLACE DEBOUT: PLACE ASSISE: 3 PTC 9500 Ar 15 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar O THT Ar 17 000 TVA Ar 3 400

NET A PAYER: Ar 20 400 TIMBRE Ar 0