DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 869374/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 05/10/2021

NOM: RANDRIAMPARANY SERGE

ADRESSE: LOT V R 5A ANKAZOTOKANA TELEPHONE: 0344012462

PROFESSION: MECANICIEN

NUM IMM: 0858TBA MARQUE: VOLKSWAGEN COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : IJZ CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :5 N°SERIE DU TYPE:040.5.5

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1682 PAV :1135 CU :547

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1998

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 22/01/2020

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au05/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N° :869374/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RANDRIAMPARANY SERGE DATE 05/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0858TBA

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1682 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**