

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 934411/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 08/12/2021**

**De: RAHARINIAINA EMILIENNE LANDRINE**  
**ADRESSE : LOT IVA 09 ANTANETISOA, Tél. 0342387606**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8364TAA**

**USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans)**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1500

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE
- FUMEE EXCESSIVE
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 3MOIS 08/03/2022**