

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOARISOA DELPHIN**

**ADRESSE : LOT BLOC C 20 JARDIN DE TSIMBAZAZA, Tél.  
032.02.845.43**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5748TBM**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1954

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

**RECU N° : 869851/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 05/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GPHC RANDRANTONIRINA José  
B.A  
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA  
ROLANDE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : DR 07 JOURS  
12/04/2021**