

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANOARIVONY ANDRIAMIHAJA VALITERA
ADRESSE : LOT IB 194/3611 ANIVO TANAMBAO 034 29 631 04, Tél. 034 29 631 04
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7846FE

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 16 000

TVA : Ar 3 200

NET A PAYER : Ar 19 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

RECU N° : 905697/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 09/11/2021

NET A PAYER : Ar 19 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- BARRE DE FER SUR VITRE LAT G/D A ENLEVER
- BRANCHEMENT LONGUE PORTEE A VERIFIER

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain
Emilien
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS 09/12/2021