## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 866741/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 01/10/2021

**NOM**: MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

**ADRESSE**: ANTANINARENINA **TELEPHONE:** 

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 3228TN **MARQUE**:TATA **COMMUNE: ANTANANARIVO** 

**GENRE**: CAM **TYPE**: SA1313/42 **CARROSSERIE**:PRB

**SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL N°SERIE DU TYPE:34 91 736 L356684 **PUISSANCE: 15** 

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 692D21L368296

PTC:12180 **PAV**:5100 CU:7080

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 1991

**USAGE EFFECTIF:** TM10 NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 25/03/2021

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina Validité de circulation jusqu'au01/04/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

DATE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

RECU N°:866741/ANT/004/SUR\_SITE/2021

01/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3228TN

**USAGE EFFECTTF**:TM10

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 12180 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 0 **CARTE** Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

**NET A PAYER: Ar 0** TIMBRE Ar 0