



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 918756/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 22/11/2021

NOM : RAKOTOJOELINA MAMITIANA

ADRESSE : BVE 044 BIS FOKOTANY BELOHA

TELEPHONE : 0338524536

PROFESSION :PHOTOGRAPHE

NUM IMM : 0396TV

MARQUE :RENAULT

COMMUNE : AMBOHITRIMANJAKA ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : JK2A12N

CARROSSERIE :PRB

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:010600

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :18361

PTC :7500

PAV :3250

CU :4250

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1981

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 18/11/2021

PATENTE : 0208429/2019

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 22/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au22/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0396TV

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

7500

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 20 400