



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 926771/FNR/007/SUR_SITE/2021

DATE : 30/11/2021

NOM : HANTAMALALA CELINE

ADRESSE : LOT 060A/3602 ANKOFAFA AMBONY ANTSINANANA

TELEPHONE :

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 0492FD

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : FIANARANTSOA

GENRE : CAM

TYPE : L911B

CARROSSERIE :PRB

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :15

N°SERIE DU TYPE:35300214860993

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :35290610686604

PTC :9500

PAV :4250

CU :5250

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1977

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 30/09/2019

PATENTE :

ANI : 2019

APTITUDE : APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND

Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria

Validité de circulation jusqu'au30/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0492FD

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

9500

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 20 400