DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIAMANANTSOA VICTOR **ADRESSE** : AMBOHINAORINA AMBANY FOK MALAHO LOT F A IV 48. **Tél**. -

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $2520TAF\,$

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 3200

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 925595/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- INSCRIPTION INT/EXT A FAIRE (ISSUE DE SECOUR, VITESSE MAX, NB PLACE?)
- JEU IMPORTANT AU VOLANT
- FREIN A MAIN INOPERANT
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- ECLAIRAGE LONGUE PORTEE LED A ENLEVER
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5JOURS 04/12/2021