

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIAMIANDRARIVO ANNITA**

**ADRESSE : LOT VT 77 Y TER ANDOHANIMANDROSEZA 0332189413,  
Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5875TBM**

**USAGE EFFECTIF: TM7**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 7700

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 21 000

**TVA :** Ar 4 200

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 911768/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 15/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS(15/12/2021)**