## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAZAKAMAHEFA} \begin{array}{l} \textbf{De:} \ RAZAKAMAHEFA \ EPIPHANE \ JOSEPH \\ \textbf{ADRESSE}: \ LOT \ 623 \ C \ 7 \ 22/23 \ TANAMBOROZANO, \ \textbf{T\'el.} \ 0324003415 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{4030AH} \\ \end{array}$ 

**USAGE EFFECTIF: TM16** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 26000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 866320/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- ROUES DE SECOURS NUL
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS