



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 909776/ANA/029/SUR_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : RAKOTOARISOA FARANIANA ELISA

ADRESSE : AMBATOLOAKA DZAMANDZAR NOSY BE

TELEPHONE :

PROFESSION :/

NUM IMM : 3177DH

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : NOSY BE

GENRE : MOTO

TYPE : WWH7JP4

CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:U634709

PLACE ASSISE : 12

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2920

PAV :1535

CU :1385

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2004

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 17/05/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAFALIMANANA Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :BETINA ANGELA

Validité de circulation jusqu'au 17/03/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3177DH

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 12

PLACE DEBOUT :

PTC

2920

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400