DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZOELIARIMANANA FELAMBOAHANGY **ADRESSE** : LOT I V K 172 ANKADIFOTSY ANTANIFOTSY, **Tél**. 0331447266

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5127TAV

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1470

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

DIRECTION DES OPERATIONS ROUTIERES ALAROBIA - ANTANANARIVO

RECU N°: 66750/ANT/001/SUR_SITE/2019

Date: 10/04/2019

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RAJOSEFA Mondain Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1mois