



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 910225/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : EDEN KOMBA

ADRESSE : AMBOANARA HELL VILLE

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 3546DH

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : NOSY BE

GENRE : VP

TYPE : NN81XP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:U045705

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2630

PAV :1205

CU :1425

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 21/10/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond Victorien

Validité de circulation jusqu'au12/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3546DH

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2630

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000