

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAZAFINDRAKOTO HANITRINIAINA**  
**ADRESSE : LOGT 548 67HA SUD, Tél. 0346380919**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5437TBA**

**USAGE EFFECTIF: CSUB**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2800

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-IVATO**

**RECU N° : 871274/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date : 06/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FERMETURE MALLE ARR A REPARER
- VEUILLEUSES G/D NULLES
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAJA H. Rémi  
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS**