



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 877906/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 12/10/2021

NOM : RAZAFIMBAHINY NEE RAKOTOMALALA JOSE ANNE MARIE LILIANE

ADRESSE : AKM III 123 TER AMBOHIMASINA ALKAMISY FENOARIVO

TELEPHONE :

PROFESSION :GERANTE

NUM IMM : 0931TBP

MARQUE :FOTON

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : V6PEC8

CARROSSERIE :CITERNE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :25

N°SERIE DU TYPE:LVBV6PEC8LR022248

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :25000

PAV :11995

CU :13005

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2021

USAGE EFFECTIF : TM16

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 14/04/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au**14/04/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0931TBP

USAGE EFFECTIF :TM16

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

25000

DROIT

Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 43 000

TVA

Ar 8 600

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 51 600