

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIAMBONASOAMANANASIMBOLA

ADRESSE : LOT 59 I/3706 ISAHA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9732FD

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1580

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

RECU N° : 869988/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 05/10/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS

