

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIANANDRASANA ARMAND

**ADRESSE :** I V C 158 AMBODIVOANJO - 0340108112, **Tél.** 0336266327

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **5877TBC**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1210

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER :** **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 921237/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 24/11/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L  
El'no  
Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascale

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS 09/12/2021**