## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** SOCIETE GASYCAR SERVICE **ADRESSE**: LOT 1608 PLLE 31/14 TANAMBAO II, **Tél**. 0349991062

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5776AH

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2215

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-TANAMBOROZANO

-----

RECU N°: 867764/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :LT RANDRIANARISOA Sambany

Gérmain

Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS