



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 910619/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : RAHAJANDRAINNY DIEU DONNE

ADRESSE : MB 114 TER MAHABO

TELEPHONE : -

PROFESSION :-

NUM IMM : 5869TBN

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : BU51VP

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:6U537304

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1316

PAV :948

CU :368

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2006

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au12/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5869TBN

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1316

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400