DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BETONGOLO - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929617/ANT/002/SUR_SITE/2021 **DATE**: 02/12/2021

NOM: LEKA MARIE CORINE

ADRESSE: RESTAURANT WILLIAM KID AMBODIFOTATRA

TELEPHONE: --

PROFESSION: COIFFEUSE

NUM IMM: 6320AFMARQUE: VOLKSWAGENCOMMUNE: SAINTE MARIEGENRE: CTTETYPE: 9KVF1Y2CARROSSERIE: FOURGONSOURCE D'ENERGIE: GASOILPUISSANCE:8N°SERIE DU TYPE: 510161PLACE ASSISE: 5PLACE DEBOUT:N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :1730 PAV :1105 CU :625

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1997

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 02/12/2021

PATENTE: - ANI: --- APTITUDE: APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José B.A Le Chef de Centre

Opérateur : RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au02/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 929617/ANT/002/SUR_SITE/2021**

De: LEKA MARIE CORINE DATE 02/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6320 AF

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1730 Ar 6 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 8 000 TVA Ar 1 600

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 9 600