



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 919955/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 23/11/2021

NOM : NOROMALALA ELISOA

ADRESSE : LOT VG VI 62 D SOAMANANDRARINY

TELEPHONE : 034.42.803.66

PROFESSION :ATTACHE DE DIRECTION

NUM IMM : 8013TAP

MARQUE :BYD

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : FO

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:5A1006699

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :0002398

PTC :1245

PAV :870

CU :375

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2010

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 23/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO Chrésus

Le Chef de Centre

Opérateur :RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au23/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8013TAP

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1245

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000