DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKALAVAO MARIE

 $\begin{array}{l} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT H 12 BIS AMORONDRIA, T\'el.} \ 0344321001 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{8837TAV} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et \leq 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 930583/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE NULLE
- PATTE MOTEUR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS