

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** LA GAZETTE DE LA GRNADE ILE  
**ADRESSE :** LOT II W 231 ANKORAHOTRA, Tél. -  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **9629TBD**

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1235

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 18 000

**TVA :** Ar 3 600

**NET A PAYER :** **Ar 21 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 909082/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 11/11/2021

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 04 MOIS-11/03/2022**