

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: MAZAVA ANITA**  
**ADRESSE : ANTANIFOTSY, Tél. /**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0492DH**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1463

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
SAMBAVA - ANTSIRANANA**

**RECU N° : 926330/ANA/019/SUR\_SITE/2021**

**Date : 29/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur : GP1C ZAFIMAHATRATRA  
Poulteau Albert  
Opérateur : LEHITONGA Fenolahy Gilbert

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : VR15JRS**