DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIAMAHENINTSOA MARAULIN RIJASON JENNAT **ADRESSE** : LOT 0211 C 0123 SECT 1 AMBOHIMANDAMINA, **Tél**. 0324003415

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $1367ME\,$

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 31 000

 TVA:
 Ar 6 200

NET A PAYER: Ar 37 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 931497/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NETA PAYER: Ar 37 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU AV G LISSE
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS