

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: BOTORAFO JEREMY**

**ADRESSE : LOT EDENA ANKOFABA, Tél. 0347967979**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2988FD**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2715

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

**RECU N° : 866503/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANA « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN A MAIN INOPERANT
- PNEU AV G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B  
ROLAND  
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE  
CLEMENTINE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 5 JOURS**