



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 907566/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 10/11/2021

NOM : RASAMIMANANA TIANAMALALA MAMY

ADRESSE : LOT IIO AC ANKORONDRANO ATSINANANA

TELEPHONE : 0341033466

PROFESSION : .

NUM IMM : 0138TAP

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : NU81WDAU

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:112222

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :UO60761

PTC :2580

PAV :1965

CU :615

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2010

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : .

DELIVREE LE :04/07/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 13/08/2020

PATENTE : .

ANI : .

APTITUDE : APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au10/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0138TAP**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2580

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**