

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTOTAFIKA MAHEFAHARITIANA NANTENAINA  
**ADRESSE :** LOT II B 314 MAHALAVOLONA, Tél. 0321167429  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **6110TBA**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1330

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 836509/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 02/09/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS 02/10/2021**