DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

N°MOTEUR:530645



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929407/TNA/005/SUR_SITE/2021 **DATE**: 02/12/2021

NOM: DIMILAHY NESTOR

ADRESSE: 145 C.4 P.13/82-83 TANAMBAO V **TELEPHONE**: 0344007676

PROFESSION: MARIN

PLACE ASSISE: 5

NUM IMM: 7739AHMARQUE: KIACOMMUNE: TOAMASINAGENRE: VPTYPE: KO6E-MODCARROSSERIE: BREAKSOURCE D'ENERGIE: GASOILPUISSANCE: 9N°SERIE DU TYPE: 148542

PLACE DEBOUT:

PTC :1875 PAV :1465 CU :410

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2004

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 02/12/2021

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C. ALAIN Le Chef de Centre

Opérateur :RAHARININOSY Solotiana Liantsoa Validité de circulation jusqu'au02/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

DATE 02/12/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:929407/TNA/005/SUR_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7739AH

USAGE EFFECTTF :VP

De: DIMILAHY NESTOR

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : 1875

DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000
CARTE Ar 0

THT Ar 20 000
TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**