DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAVOLOLOJAONA HAJASOA JACQUELINE **ADRESSE** : LOT II M 32 TER A E ANDROHIBE 032 43 811 17, **Tél**. 0332193395

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5572TJ

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 950

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

RECU N°: 909912/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.

ALAIN

Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS