## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 917950/ANT/004/SUR SITE/2021 **DATE**: 19/11/2021

NOM: RASAMOELISOA LALAO CLAUDINE TELEPHONE: 0342385956

**ADRESSE**: LOT IVD 74 A AMPAISOKELY

**PROFESSION**: MENAGERE

NUM IMM : 2667TU MARQUE : VOLKSWAGEN COMMUNE : MIARINARIVO ITASY

GENRE: VP TYPE: 19MH12 CARROSSERIE:CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :7 N°SERIE DU TYPE:82736

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:

PTC :1360 PAV :840 CU :520

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE : 1988

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 09/11/2018

NR LICENCE: DELIVREE LE: 19/11/2021

PATENTE: - ANI: -

Visite du : 19/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

**Opérateur** :FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au 19/11/2022 APTE