## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:Andriam} \textbf{De:} \ ANDRIAMIHAJA \ MBOLATIANA \\ \textbf{ADRESSE}: LOT \ V \ G \ 3 \ AMPIVAROTANOMBY, \ \textbf{T\'el}. \ 0341420608 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{6034FC} \\ \end{cases}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 680

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOSITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 910599/FNR/015/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard

Victorien

Opérateur: RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS