DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 919124/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 22/11/2021

NOM: ANDRIAMANANTENA RINARISININA

ADRESSE: LOT SECT A TSARARANO AMBANY TELEPHONE: -

PROFESSION:-

PLACE ASSISE: 7

NUM IMM: 7199MEMARQUE: HYUNDAICOMMUNE: MAHAJANGAGENRE: VPTYPE: KPU1CPCARROSSERIE: BREAKSOURCE D'ENERGIE: GASOILPUISSANCE: 10N°SERIE DU TYPE: 1392240

PLACE DEBOUT:

PTC :2250 PAV :1560 CU :690

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2001

USAGE EFFECTIF: VL NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE: 23/07/2021

NR LICENCE: DELIVREE LE: 22/11/2021

PATENTE: 0150107/2021 **ANI**: **APTITUDE**: **APTE Visite du** 22/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au23/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :919124/ANT/004/SUR SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

N°MOTEUR:1392240

De: ANDRIAMANANTENA RINARISININA DATE 22/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7199ME

USAGE EFFECTTF:VL

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2250 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**