## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: SOMADA

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{IMM SICAM ANALAKELY, T\'el.} \ 0320527522$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9554TBE

**USAGE EFFECTIF:** VL > 25 places et  $\leq$  50 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 6900

**DROIT:** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

RECU N°: 912909/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur : JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS