

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RABENDRAINY HANITRA NADIA
ADRESSE : LOT II P 33 TAMBOHOBE, **Tél.** 0347118603
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **2053FE**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2110

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA**

RECU N° : 871229/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 06/10/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- PNEU AV G LISSE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS(16/10/2021)