## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOBE HOBY MIANGALY ADRESSE: LOT AB 5 BIS IKIANJA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7093TAU

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2920

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 914508/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 17/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 17/01/2022